




A1143

Obr. M-19  
Schéma zapojení topení X7-A

1. Elektromotor topného vzduchu
2. Elmag. ventil spalovacího vzduchu
3. Elektromotor spalovacího vzduchu
4. Žhavicí svíčka
5. Předřadný odpor
6. Termostat
7. Pojistka přehřátí
8. Pojistný termospiňáč
9. Relé

10. Jistič
11. Svorkovnice
12. Palivové čerpadlo
13. Zdroj impulsů
14. Pojistka 25 A
15. Baterie 24 V
16. Spínač pro větrání
17. Přepínací skříňka
18. Kontrolka