14. Desetkrát zopakovat "ZKRAT" (interval cca 2 sekundy doba trvání asi 2 sekundy).

15. Přepínač zátěže do polohy "0" a opět desetkrát zopakovat "ZKRAT" za stejných podmínek jak je uvedeno v bodě 14.

16. Přepínač zátěže do polohy "ZÁTĚŽ",zadávacím potenciometrem nastavit I-2A, provést zkrat,hodnota ustáleného zkratového proudu musí být shodná (t.j.2A).

Přílohy :1 - 6



B - KVC MER. EHEK. T - SEK. TRANSFOR NEJAVÉHO