

Od: **jandu**
Komu: **kondik**
Zaslal: pá červenec 24, 2009 2:12 pm
Předmět: OVP 2842

Ahoj,
mám problém so svojím prijímačom. Prestalo ísť riadenie pomocou DO. Po čase už nenabehne Vn. Meral som zdroj podľa schémy OVP 2541,2542 a vetva +5V za IO 7805 je iba 3,6V. za tým IO sú dve prepojky - po rozpojení XT46 sa napätie zvýši na 5,1V. Podľa toho v tej časti niečo preťažuje túto časť napájania. Ale nevie ako ďalej. Bola by dobrá schéma na identifikovanie, čo je cez tú prepojkou napájané napätím 5V, teda čo môže byť príčinou poruchy.
Videl som tu na fóre, že máš túto schému. Budeš taký láskavý a pošleš mi ju? A ak máš typ na zdroj závady, budem rád.

jandu.

Od: **kondik**
Komu: **jandu**
Zaslal: pá červenec 24, 2009 4:19 pm
Předmět: Re: OVP 2842



2541 by mala byť totožná s 2842, inú schému nemám. Ak chceš pošlem to čo mám ale asi to bude to isté čo mám ja. pošli mail.

Od: **jandu**
Komu: **kondik**
Zaslal: so červenec 25, 2009 4:49 pm
Předmět: Re: OVP 2842

Tak som dospel čiastočne k zdroju závady - postupným vyľučovaním jednotlivých obvodov som nakoniec odpojil konektor jednotky PIP, kam 5V tiež vedie a vetva 5V hneď vydala správne napätie. Telka sa dá zapnúť, DO reaguje, ale obraz je mdlý, slabý. Zrejme asi signál z hlavného KV vedie cez jednotku PIP. Nemáš náhodou schému tejto samostatnej jednotky? Bol by som vďačný, ak ju máš a poskutneš ju.

jandu.

Od: **kondik**
Komu: **jandu**
Zaslal: so červenec 25, 2009 4:59 pm
Předmět: Re: OVP 2842



Modul PIP - schéma nieje nekreslí sa, OVP dodáva celý modul. Skús ešte vylučovacou metódou v tom module, iné ti asi neostáva (modul PIP stojí cca 50 Eur).

Od: **jandu**
Komu: **kondik**
Zaslal: so červenec 25, 2009 5:00 pm
Předmět: Re: OVP 2842

škoda,

Od: **kondik**

Komu: **jandu**

Zaslal: so červenec 25, 2009 5:04 pm

Předmět: Re: OVP 2842



Tie moduly sa nekrieslia, tak isto ako kanálové voliče, proste sa vymení ako celok.
OVPčiek s PIP mi prešli rukami niekoľko desiatok, ale nikdy som sa nestretol s vadným PIP modulom (našťastie....).

.....

Od: **kondik**

Komu: **jandu**

Zaslal: so červenec 25, 2009 5:05 pm

Předmět: Re: OVP 2842



ale na druhej strane, ti nebráni nič v tom - pokúsiť sa o opravu toho PIPu, držím palce a daj vedieť ako si dopadol 😊

.....

Od: **jandu**

Komu: **kondik**

Zaslal: so červenec 25, 2009 6:35 pm

Předmět: Re: OVP 2842

Mal by ten dolný KV pracovať samostatne bez potreby niečo prepojiť?

.....

Od: **jandu**

Komu: **kondik**

Zaslal: út červenec 28, 2009 4:56 pm

Předmět: Re: OVP 2842

Mám schému modulu, aj celej telky. Ale nákup ND je pre mňa cesta do krajského mesta a tam pôjdem až o mesiac. A cez zásielku sa to tiež predražuje.

.....

Od: **kondik**

Komu: **jandu**

Zaslal: út červenec 28, 2009 7:27 pm

Předmět: Re: OVP 2842



Tak ja teda neviem čo chceš. A daj mi už pokoj.