




Uživatelský manuál

Výhradní zastoupení ERO-ELECTRONIC pro Českou Republiku a Slovenskou Republiku:

E-THERM a.s.
automatizace procesů
Nad Novou Libní 1869/4
182 00 Praha 8

tel./fax: +420 2 83842085


info@etherm.cz



Obr. 1+2 ROZMĚRY v mm

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Přípojky se provádějí, až když je pouzdro přístroje nainstalováno na svém místě.




Obr. 3 SVORKOVNICE NA ZADNÍ STRANĚ (pro model 100/240 Vac)

A) MĚŘICÍ VSTUPY

POZNÁMKA: Kterákoli externí komponenta (např. Zenerova dioda apod.) připojená mezi senzor a vstupní svorky může způsobit chyby měření kvůli nadměrnému a nevyváženému odporu přívodu nebo možným svodovým proudům.

TERMOČLÁNKOVÝ VSTUP (TC)




Obr. 4 ZAPOJENÍ TERMOČLÁNKOVÉHO VSTUPU

POZNÁMKY:

- 1) Nikdy neveděte vstupní vodiče společně s napájecími kably.
- 2) Pro zapojení termočlánků používejte vhodný kompenzační kabel, pokud možno stíněný.
- 3) Použijete-li stíněný kabel, musíte ho připojit pouze v jednom bodě.

VSTUP RTD




Obr. 5 ZAPOJENÍ VSTUPU RTD

POZNÁMKY:

- 1) Nikdy neveděte vstupní vodiče společně s napájecími kably.
- 2) Dávejte pozor na odpor přívodu. Vysoký odpor přívodu může mít za následek chyby měření.
- 3) Použijete-li stíněný kabel, musíte ho uzemnit pouze na jedné straně, aby nemohly vznikat zemní smyčkové proudy.
- 4) Odpor všech 3 vodičů musí být stejný.

B) PROUDOVÝ TRANSFORMAČNÍ VSTUP




Obr. 6 ZAPOJENÍ PROUDOVÉHO TRANSFORMAČNÍHO VSTUPU

Poznámky:

1. Nikdy neveděte proudové transformační vstupní vodiče společně s napájecími kably
2. Vstupní impedance je rovna 10Ω .
3. Maximální vstupní proud je 50 mA (50 / 60 Hz)

C) RELÉOVÉ VÝSTUPY



Obr. 7 ZAPOJENÍ RELÉOVÝCH VÝSTUPŮ

Výstup 2 a kontakt NO výstupu 1 jsou chráněny proti indukční zátěži varistorem s indukční složkou max. 0,5 A.

Zatížitelnost kontaktu výstupu OUT 1 je na odporové zátěži 3 A / 250 V AC.

Zatížitelnost výstupů OUT 2 a 3 je na střídavé odporové zátěži 2 A / 250 V.

Počet operací odpovídá specifikované zatížitelnosti krát 10^5 .

POZNÁMKY:

- 1) Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, připojte napájecí vedení až na konci celé procedury zapojení.
- 2) Pro napájecí přípojky použijte kabely č. 16 AWG nebo s větším průřezem, vhodné pro teploty nejméně do 75 °C.
- 3) Používejte jedině měděná vodiče.
- 4) Nikdy nevedte logické vstupní vodiče společně s napájecími kably.
- 5) Je možné použít výstupy reléové nebo logické pro SSR. Je-li použit reléový výstup, nelze použít logický a naopak. Viz. kapitola příprava Hardwaru.

Účelem následujících doporučení je předejít vážným problémům, které by se mohly vyskytnout při použití reléového výstupu k řízení indukčních zátěží.


INDUKČNÍ ZÁTĚŽE

Při spínání indukčních zátěží mohou vznikat vysoká přechodová napětí.

Tato přechodová napětí mohou přes vnitřní kontakty vyvolat poruchy, negativně ovlivňující výkon přístroje.

Správnou ochranu výstupů max. do 0,5 A indukční složky zajišťuje interní varistor, mimo kontaktu NC výstupu 1 a mimo výstupu 3.

Stejný problém se může objevit, když se spínač používá v sérii s vnitřními kontakty, jak je znázorněno na obr. 8.



Obr. 8 EXTERNÍ SPÍNAČ V SÉRII S INTERNÍM KONTAKTEM


V tomto případě doporučujeme nainstalovat paralelně k externímu kontaktu RC filtr, jak je znázorněno na obr. 10.

Hodnoty kondenzátoru (C) a rezistoru (R) jsou uvedeny v následující tabulce.

ZÁTĚŽ (mA)	C (µF)	R (Ω)	P (W)	PROVOZNÍ NAPĚTÍ
< 40 mA	0,047	100	1/2	260 V stř.
< 150 mA	0,1	22	2	260 V stř.
< 0,5 A	0,33	47	2	260 V stř.

Kabel použity k zapojení reléového výstupu musí být umístěn v co možná největší vzdálenosti od vstupních nebo komunikačních kabelů.

D) NAPĚŤOVÉ VÝSTUPY PRO ŘÍZENÍ SSR



Obr. 9 ZAPOJENÍ VÝSTUPU ŘÍZENÍ SSR

Jedná se o časový proporcionální výstup.

Logická úroveň 0: $V_{out} < 0,5 \text{ V ss.}$

Logická úroveň 1:

$-14 \text{ V} \pm 20\% @ 20 \text{ mA}$


$-24 \text{ V} \pm 20\% @ 1 \text{ mA}$

Maximální proud = 20 mA.

POZNÁMKA:

- 1) Tento výstup není izolovaný. S použitím externího relé v pevné fázi (SSR) musí být zajištěna dvojitá nebo zesílená izolace mezi výstupem přístroje a napájecím napětím.
- 2) Je možné použít výstupy reléové nebo logické pro SSR. Je-li použit reléový výstup, nelze použít logický a naopak. Viz. kapitola příprava Hardwaru.

E) ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO VEDENÍ



Obr. 13 ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO VEDENÍ

POZNÁMKY:

- 1) Než připojíte přístroj k napájecímu vedení, přesvědčte se, že jeho napětí odpovídá popisku na identifikačním štítku.
- 2) Aby nedošlo k zasažení elektrickým proudem, připojte napájecí vedení až na konci celé procedury zapojení.
- 3) Pro napájecí přípojky použijte kably č. 16 AWG nebo s větším průřezem, vhodné pro teploty nejméně do 75 °C.
- 4) Používejte jedině měděné vodiče.
- 5) Nikdy neveděte vstupní vodiče společně s napájecími kably.
- 6) Při napájení 24 V AC/DC nehraje polarita žádnou roli.
- 7) Napájecí vstup **NENÍ** chráněn pojistkou. Nainstalujte, prosím, externě pojistku typ T, 1A, 250 V. Dojde-li k poškození pojistiky, doporučujeme prověřit napájecí obvod. Je tedy nutné zaslat přístroj dodavateli.
- 8) Podle bezpečnostních požadavků na permanentně zapojená zařízení:
 - V elektrickém systému budovy musí být zapojen vypínač nebo jistič.

- Tento vypínač nebo jistič se musí nacházet v těsné blízkosti zařízení a v dosahu operátora.

- Tento vypínač nebo jistič musí být označen jako odpojovací zařízení pro přístroj.


POZNÁMKA: Jeden takový vypínač nebo jistič může ovládat i více přístrojů.

- 9) Máte-li k dispozici nulový vodič, připojte ho ke svorce 12.

PŘÍPRAVA HARDWARU

- 1) Vyndejte přístroj z pouzdra.
- 2) Pro výstup 1 a 2 je možno nastavit typ výstupu nastavením jumperů J304 a J305
J304 (AI1, Cool) 1-2 = SSR 2-3 = Relé
J305 (OUT 1) 1-2 = SSR 2-3 = Relé
- 3) Pro výstup 2 je možno nastavit použití kontaktu relé (NO nebo NC)
nastavením jumperu J303
J303 (AI1, Cool) 1-2 = NO 2-3 = NC

POZNÁMKA: Jumper J303 je pájený jumper a je umístěn z pájené strany karty



Obr. 11


OTEVŘENÝ VSTUPNÍ OBVOD

Tento přístroj dokáže identifikovat otevřený obvod pro vstupy TC a RTD.

Otevřený vstupní obvod pro vstup RTD je indikován jako "overrange" (překročení rozsahu).

Pro vstup TC je možné si vybrat indikaci překmitu rozsahu (standardní) uzavřením CH2 a otevřením SH2 nebo podkmitu rozsahu (underrange) uzavřením SH2 a otevřením CH2

Oba útlumové články se nacházejí na pájecí straně karty CPU. (Obr 12.)




Obr. 12

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY ke konfiguraci

- FUNC = Ukládá do paměti novou hodnotu zvoleného parametru a přechází na další parametr (vzestupné pořadí).
- SMRT = Vrací k předchozímu parametru bez uložení nové hodnoty do paměti.
- = Zvyšuje hodnotu zvoleného parametru.
- , = Snižuje hodnotu zvoleného parametru

KONFIGURAČNÍ PROCEDURA

- 1) Vyndejte přístroj z pouzdra.
- 2) Nastavte přepínač V2 do otevřeného stavu (viz obr. 13).



Obr. 13

3) Vraťte přístroj zpět do pouzdra.

4) Zapněte přístroj.

Na displeji se objeví nápis COnF:

POZNÁMKA: Zobrazí-li se na displeji nápis "CAL", stiskněte okamžitě tlačítko • a vraťte se ke konfigurační proceduře.

5) Stiskněte tlačítko FUNC. Na displeji přístroje se zobrazí na spodním displeji kód parametru a na horním displeji aktuální hodnotu parametru.

P1 = Typ vstupu a standardní rozsah

0	=TC	L	Rozsah	0 / +800 °C
1	=TC	J	Rozsah	0 / +800 °C
2	=TC	K	Rozsah	0 / +999 °C
3	=TC	N	Rozsah	0 / +999 °C
4	=RTD	Pt 100	Rozsah	-199 / +500 °C
5	=RTD	Pt 100	Rozsah	-19.9 / +99.9 °C
6	=TC	T	Rozsah	0 / +400 °C
8	=TC	L	Rozsah	0 / +999 °F
9	=TC	J	Rozsah	0 / +999 °F
10	=TC	K	Rozsah	0 / +999 °F
11	=TC	N	Rozsah	0 / +999 °F
12	=TC	Pt100	Rozsah	-199 / +999 °F
13	=TC	T	Rozsah	0 / +752 °F

P2 = Počáteční hodnota rozsahu

Nelze, je-li P1 = 5

Počáteční hodnotu rozsahu využívá PID algoritmus pro výpočet vstupního rozpětí. Parametr P2 je programovatelný v rozsahu zvoleném parametrem P1.

Je-li parametr P2 změněn, přizpůsobuje se automaticky jeho nové hodnotě parametr rL (dolní limit setpointu).

P3 = Koncová hodnota rozsahu

Nelze, je-li P1 = 5

Koncovou hodnotu rozsahu využívá PID algoritmus pro výpočet vstupního rozpětí

Parametr P3 je programovatelný v rozsahu zvoleném parametrem P1

Je-li parametr P3 změněn, přizpůsobuje se automaticky jeho nové hodnotě parametr rH.

Poznámka: minimální rozsah (P3 – P2) je:

300°C nebo 600°F pro vstup TC

100°C nebo 200°F pro vstup RTD (Pt100)

P4 = Konfigurace výstupu

H = opení

HC = opení/chlazení

P5 = Typ výstupu 1

rEL = Relé [doba cyklu (parametr C) se automaticky nastavuje na 20 s]

SSr = SSR (relé v pevné fázi) [doba cyklu (parametr C) se automaticky nastavuje na 2 s]

P6 = Chladicí médium

K dispozici, pouze když P4 = HC.

Air = vzduch

OIL = olej

H2O = voda

Při změně parametru P6 změní přístroj automaticky dobu cyklu (C) a relativní přírůstek chlazení na standardní hodnotu související se zvoleným chladicím médiem.
Když

P8 = Air - C = 10 s a rC = 1.00

P8 = OIL - C = 4 s a rC = 0.80

P8 = H2O - C = 2 s a rC = 0.40

P7 = Alarm 1

K dispozici, pouze když P4 = H.

0 = Není.

1 = Procesní alarm.

2 = Pásmový alarm.

3 = Odchylkový alarm.

P8 = Provoz alarmu 1

K dispozici, pouze když P7 není 0 a P4 = H.

H.A. = Alarm horní meze (vně pásmového alarmu)
s automatickým resetem.

L.A. = Alarm dolní meze (uvnitř pásmového alarmu)
s automatickým resetem.

H.L. = Alarm horní meze (mimo pásmo)
s ručním resetem (západkový).

L.L. = Alarm dolní meze (uvnitř pásmu)
s ručním resetem (západkový).

P9 = Funkce stand-by (mask) alarmu 1

K dispozici, pouze když parametr P7 není roven 0.

OFF = funkce stand-by deaktivovaná
On = funkce stand-by aktivovaná

POZNÁMKA: Je-li alarm naprogramován jako pásmový nebo odchylkový alarm, maskuje tato funkce alarmový stav po změně setpointu nebo po spuštění přístroje, dokud procesová proměnná nedosáhne alarmového prahu plus nebo minus hodnota hystereze. Pokud je alarm naprogramován jako procesový alarm, maskuje tato funkce alarmový stav po spuštění přístroje, dokud procesní hodnota nedosáhne alarmového prahu plus nebo minus hodnota hystereze.

P10 = Alarm 2

- 0 = Není.
- 1 = Procesní alarm.
- 2 = Pásmový alarm.
- 3 = Odchylkový alarm.

Alarm 2 a funkce HBD (heater break detection – detekce poruchy topení) jsou na výstupu 3, spojeny logickým OR (parametr P16)

P11 = Provoz alarmu 2, reset funkce HBD

K dispozici, pouze když P10 není 0 nebo P16 není OFF.

- H.A. = Alarm horní meze (vně pásmového alarmu)
s automatickým resetem.
- L.A. = Alarm dolní meze (uvnitř pásmového alarmu)
s automatickým resetem.
- H.L. = Alarm horní meze (mimo pásmo)
s ručním resetem (západkový).
- L.L. = Alarm dolní meze (uvnitř pásmo)
s ručním resetem (západkový).

Poznámka: HBD alarm je dolní alarm, přijímá stejný typ resetu zvolený pro alarm 2.

P12 = Funkce stand-by (mask) alarmu 1

K dispozici, pouze když parametr P10 není roven 0.

- OFF = funkce stand-by deaktivovaná
- On = funkce stand-by aktivovaná

Detailedy viz. parametr P9.

P13 = Typ stálé odchylky (OFFSET)

příčítané k naměřené hodnotě

P13 = 0 OFFSET (parametr P14) je konstantní v celém měřeném rozsahu

P13 ≠ 0 P13 je aplikační bod OFFSETu, zvoleného parametrem P14

Poznámka: Parametry P13 a P14 neovlivní limity měření nebo vstupů, je-li hodnota mimo některý z rozsahů, zařízení ukazuje stav mimo rozsah.


P14 = Hodnota stálé odchylky (OFFSET)

příčítané k naměřené hodnotě

Když P13 = 0 P14 je nastavitelný v technických jednotkách, od -20% do +20% ze vstupního rozsahu (P1)

Když P13 ≠ 0 P14 je nastavitelný v technických jednotkách, od -20% do +20% z parametru P13

Poznámka: Parametr P14 nemůže být nastaven níže než -199 jednotek.



P15 = Práh funkce "Soft Start"

Prahová hodnota v technických jednotkách, která inicializuje funkci "Soft Start" (omezení výstupního výkonu) při spuštění. Při startu přístroje, jestliže měřená hodnota je nižší než nastavený práh, přístroj automaticky povolí omezení výstupního výkonu (parametr OLH) a udržuje limit času nastaveného parametrem tOL.

Při startu přístroje, pokud je tOL = InF, není tato prahová hodnota P15 brána v úvahu.

- P16 – Měření protékajícího proudu řízeného hlavním výstupem (HBD)**
- OFF = měření zakázáno
 - n.O. = Parametr P16 se nastavuje na n.O., když je zátěž pod napětím během zapnutého stavu (ON) výstupu přístroje (vybuzené relé nebo výstupní stav 1 relé v pevné fázi).
 - n.C. = Parametr P16 se nastavuje na n.O., když je zátěž pod napětím během vypnuteho stavu (OFF) výstupu přístroje (odbuzené relé nebo výstupní stav 0 relé v pevné fázi).

P17 - Rozsah proudového transformátoru

Tento parametr je k dispozici, jen pokud P16 nemá hodnotu OFF
 10 = 10A (rozlišení 0,1A)
 25 = 25A (rozlišení 1A)
 50 = 50A (rozlišení 1A)
 100 = 100A (rozlišení 1A)

P18 = Bezpečnostní zámek

- 0 = Žádná ochrana parametrů. Zařízení je stále v odemčeném stavu a všechny parametry mohou být změněny.
 - 1 = Zařízení je stále v zamčeném stavu a žádny parametr (s výjimkou setpointu SP) nemůže být změněn.
- Od 2 do 499 = během provozu může být modifikován setpoint (SP) a toto číslo povoluje modifikaci všech ostatních parametrů.
- Od 500 do 999 = během provozu může být modifikován setpoint (SP) a alarty (A1, případně A2) a toto číslo povoluje modifikaci všech ostatních parametrů.
- POZNÁMKA:** Když zvolíte bezpečnostní zámek, nelze již znova zobrazit tajný kód. Pokud jste kód zapomněli, nastavte novou hodnotu.

Konfigurační procedura je hotova a přístroj začne ukazovat "---" na obou displejích. Nechcete-li pokračovat v konfiguraci přístroje, stiskněte tlačítko FUNC, na displeji se objeví „ConF“

Chcete-li nastavovat rozšířen konfigurační parametry, udělejte následující:

- 1) použijte tlačítka , a • pro nastavení kódu 217
- 2) stiskněte tlačítko FUNC, přístroj začne konfigurační proceduru a zobrazí následující rozšiřující parametry

P19 – činnost regulačního výstupu

Dostupný pouze, jestliže P4 = H

r = reverzní (topení)

d = přímý (direct – chlazení)

Poznámká: jestliže P4 = HC, tento parametr je roven „r“
 Reverzní výstup: Přímý výstup:

P21 = Činnost alarmu 1

K dispozici, pouze když parametr P7 není roven 0 a P4 je rovno H.

r = Reverzní činnost (relé v alarmovém stavu odbuzené)

d = Přímá činnost (relé v alarmovém stavu vybuzené)

P22 = Činnost alarmu 2

K dispozici, pouze když parametr P10 není roven 0 a P16 není roven OFF.

- r = Reverzní činnost (relé v alarmovém stavu odbuzené)
- d = Přímá činnost (relé v alarmovém stavu vybuzené)

P23 – automatická změna „relativního přírůstku chlazení“

Dostupné pouze, jestliže P4 = HC

OFF = funkce SMART nemůže změnit hodnotu parametru „relativní přírůstek chlazení“ (rC)

ON = funkce SMART může změnit hodnotu parametru „relativní přírůstek chlazení“ (rC)

P24 – Maximální přírůstek regulačního výstupu

Tento parametr umožňuje nastavit maximální přírůstek regulačního výstupu. Lze jej nastavit od 1 do 10% výstupního signálu za sekundu.

Při nastavení větší hodnoty než 10%/s horní displej zhasne a omezení není použito.

P25 = Zobrazení chráněných parametrů

Tento parametr není dostupný, je-li P18 = 0.

- OFF = Chráněné parametry nemohou být zobrazeny
- On = Chráněné parametry mohou být zobrazeny

P26 = Funkce SMART

0 = Funkce SMART deaktivována

1 = Funkce SMART NENÍ chráněna bezpečnostním zámkem

2 = Funkce SMART je chráněna bezpečnostním zámkem

P27 = Maximální hodnota pásma proporcionality vypočítaná algoritmem SMART

Tento parametr je k dispozici, pouze když parametr P26 není roven 0.

Dá se nastavit od hodnoty P28 nebo P29 do 99.9.

P28 = Minimální hodnota pásma proporcionality vypočítaná algoritmem SMART

Tento parametr je k dispozici, pouze když P4 = HC a parametr P26 není roven 0.

Dá se naprogramovat od 1.0 % do hodnoty P27.

P29 = Minimální hodnota pásma proporcionality vypočítaná algoritmem SMART při řízení topení/chlazení

Tento parametr je k dispozici, pouze když P4 = HC a parametr P26 není roven 0.

Dá se naprogramovat od 1.5 % do hodnoty P27.

P30 = Minimální hodnota integračního času vypočítaná algoritmem SMART

Tento parametr je k dispozici, pouze když parametr P26 není roven 0.

Dá se nastavit od 00.1 (mm.s) do 02.0 (mm.s).

P31 = Rozšíření anti-reset wind up

Rozsah: od -30 % do +30 % pásma proporcionality.

POZNÁMKA: Kladná hodnota zvyšuje horní mez funkce anti-reset wind up (nad setpoint), zatímco záporná hodnota snižuje dolní mez funkce anti-reset wind up (pod setpoint).

Rozčílená konfigurační procedura je ukončena a na horním displeji se zobrazí nápis "COnF".

PROVOZ

- 1) Vyjměte přístroj z pouzdra.
- 2) Nastavte interní přepínač V2 do zavřeného stavu (OBR.13).
- 3) Vložte přístroj zpět do pouzdra.
- 4) Zapněte přístroj.

Na horním displeji se zobrazí měřená hodnota, na spodním displeji se zobrazí nastavená žádaná hodnota (setpoint) (= normální stav displeje)

Poznámka: Jestliže je nastavena rampová funkce pro hodnotu setpoint (parametr rP), zobrazená hodnota setpointu může být rozdílná od pracovní hodnoty setpointu.

Je-li povolena funkce HBD, je povolen regulační výstup a zařízení je v normálním stavu displeje, stisknutím tlačítka • spodní displej začne zobrazovat proud (doplňený symbolem „A“), protékající do zátěže přes hlavní výstup.

Poznámka: čas nemá vliv na tuto indikaci. Chcete-li se vrátit do normálního stavu displeje, stiskněte znova tlačítko • .

Funkce SMART

Algoritmus SMART je samoladicí (self-tunning) funkce přístroje. Slouží k automatickému výpočtu a nastavení regulačních parametrů.

Algoritmu SMART může být trvale činný – v tom případě bude stále dle potřeby přizpůsobovat regulační parametry pro nejlepší průběh regulace.

Chcete-li aktivovat funkci SMART, stiskněte tlačítko SMRT a přidržte déle jak 1,5 s. při normálním módu displeje, indikátor SMRT začne svítit nebo blikat podle jejího použití. Chcete-li zakázat funkci SMART, stiskněte znova tlačítko SMRT, indikátor SMRT zhasne.

Poznámky:

- 1) během funkce SMART parametr relativní přírůstek chlazení (je-li použit) je omezen následujícími rozsahy:
Chladicí médium rozsah

AiR	0.85 – 1.00
OIL	0.80 – 0.90
H2O	0.30 – 0.60
- 2) Funkce SMART používá derivační složku v hodnotě $\frac{1}{4}$ integrační složky
- 3) Limit propořčního pásma a integračního času nastavitelný funkcí SMART je nastavitelný parametry P27, P28, P29 a P30.
- 4) Povolení/zákaz funkce SMART může být chráněno pomocí bezpečnostního kódu
- 5) Je-li povolena funkce SMART, není možné měnit parametr Pb, ti a td, parametr rC dle nastavení parametru P23

Vypnutí výstupu

Regulátor TMS umožňuje ručně vypnout výstupní signál při požadavku na zastavení regulace (zařízení začne pracovat pouze jako indikátor)

Pro vypnutí výstupu udělejte následující:

- 1) stiskněte a přidržte tlačítko •
- 2) stiskněte tlačítko FUNC
- 3) přidržte obě tlačítka déle než 3 sekundy; spodní displej zobrazí „OFF“ a výstupní signál bude zakázán

Chcete-li přejít zpět k normální regulaci, opakujte postup dle bodů 1,2,3; přístroj přejde automaticky do normálního módu displeje.

Poznámky:

- 1) přístroj si pamatuje stav zakázání výstupu
- 2) Je-li výstup vypnut během první části algoritmu SMART (indikace SMRT bliká), funkce SMART je ukončena. Jestliže se přístroj vrátí do normálního módu, funkce SMART je zakázána. Je-li výstup vypnut během další činnosti funkce SMART (indikace SMRT svítí trvale), je funkce SMART přerušena a když se přístroj vrátí k normální regulační činnosti, funkce SMART se znova aktivuje.

HBD – alarm poruchy topení

Tato funkce umožňuje průběžně kontrolovat protékající proud (topení), ovládaný hlavním výstupem a generovat alarmové stav, je-li proud nižší než nastavená hodnota.

K zobrazení protékajícího proudu stiskněte tlačítko • , je-li přístroj v normálním módu displeje.

Horní displej zobrazuje měřenou hodnotu, zatímco spodní displej začne zobrazovat protékající proud (v Ampérách) následovaný jednotkami (A).

K návratu zpět do normálního módu displeje stiskněte tlačítko • .

Je-li detekován alarmový stav, LED indikátor AL2/HB začne blikat a relé výstupu 3 se aktivuje.

PŘÍMÝ PŘÍSTUP K SETPOINTU

Přístroj umožňuje měnit žádanou hodnotu (setpoint) bez použití tlačítka FUNC. Chcete-li rychle změnit setpoint, udělejte následující:

- 1) stiskněte na déle jak 3 sekundy tlačítka • nebo , , hodnota setpointu na spodním displeji se začne měnit.
- 2) Pomocí tlačítka • nebo , nastavte potřebnou hodnotu
- 3) Je-li zobrazena požadovaná změněná hodnota, nemačkejte déle jak 3 sekundy žádné tlačítko – po této době dojde ke změně setpointu.

Chcete-li se během této procedury vrátit k původní hodnotě setpointu, stiskněte tlačítka FUNC, změna setpointu nebude provedena.

TEST LED

Chcete-li zkонтrolovat fungování displejů, stiskněte současně tlačítka , a FUNC. Přístroj zapne na 50 % všechny LED displeje (tato funkce se nazývá "TEST LAMP").

TEST LAMP nemá stanoven žádný timeout. Chcete-li se vrátit do normálního zobrazovacího režimu, stiskněte ještě jednou současně tlačítka , a FUNC. Během TESTU LAMP pokračuje přístroj v regulaci procesu, ale není přístupná žádná funkce klávesnice.

PROVOZNÍ PARAMETRY

Stiskněte tlačítko FUNC. Na dolním displeji se zobrazí kód a na horním displeji hodnota nebo stav (ON nebo OFF) zvoleného parametru.

Požadovanou hodnotu nebo požadovaný stav je možné nastavit stisknutím tlačítka • nebo , .

Po stisknutí tlačítka FUNC si přístroj uloží do paměti novou hodnotu (nebo nový stav) a přejde na další parametr.

Stiskem tlačítka SMRT se vrátíte k předchozímu parametru bez uložení případných změn právě zobrazovaného parametru.

Některé z následujících parametrů mohou být v závislosti na konfiguraci přístroje přeskočeny.

Poznámka:

- 1) Jestliže během změny parametrů nestisknete déle jak 10 sekund žádné tlačítko, přístroj se vrátí do normálního módu displeje bez zapamatování změněných parametrů
- 2) Přístroj nemusí zobrazovat všechny parametry v závislosti na konfiguraci, nastavení parametru P25 a nastavení proporcionálního pásma (Pb)

Param.	POPIS		
SP	Setpoint (v tech. jednotkách) Rozsah: od rL do rH.		Poznámka: Je-li hystereze pásmového alarmu větší než alarmové pásmo, použije přístroj hodnotu hystereze rovnou naprogramovanému pásmu minus 1 číslice.
n.rS	Ruční reset alarmů Tento parametr se přeskakuje, jestliže žádný z alarmů nemá funkci ručního resetu. Chcete-li resetovat alarmy, nastavte na On a stiskněte tlačítko FUNC.	H 2	Hystereze alarmu 2 Další podrobnosti najdete v informacích o parametru H 1.
Pb			Pásma proporcionality Rozsah: - od 1.0 % do 100.0 % vstupního rozpětí pro jeden regulační výstup; - od 1.5 % do 100.0 % vstupního rozpětí pro dva regulační výstupy. Když je parametr Pb nastaven na 0.0, mění se regulační činnost na ON-OFF (zapnuto-vypnuto), parametry ti, td, IP, C, C2, rC, OLP, OLH a tOL jsou přeskočeny a funkce SMART je zakázána
nnn	Softwarový klíč pro ochranu parametrů Tento parametr se přeskakuje, jestliže P18 = 0 nebo 1. On = přístroj je v ZAMČENÉM stavu. OFF = přístroj je v ODEMČENÉM stavu. Chcete-li přepnout ze stavu LOCK (zamčeno) na stav UNLOCK (odemčeno), nastavte hodnotu rovnou parametru P18. Chcete-li přepnout ze stavu UNLOCK (odemčeno) na stav LOCK (zamčeno), nastavte hodnotu různou od parametru P18.		Poznámka: Pracuje-li zařízení s algoritmem SMART, je hodnota Pb omezena parametry P27, P28 a P29.
A 1	Práh alarmu 1 Tento parametr je k dispozici, pouze když je nakonfigurován ALARM 1. Rozsahy: - Pro procesový alarm P2 až P3 - Pro pásmový alarm od 0 do 500 jednotek. - Pro odchylkový alarm od -199 do 500 jednotek.	HS	Hystereze pro regulaci ON/OFF Tento parametr je k dispozici, jen když Pb = 0. Rozsah: od 0.1 % do 10.0 % vstupního rozpětí.
A 2	Práh alarmu 2 Další podrobnosti najdete v informacích o parametru AL1.	ti	Integrační čas Tento parametr se přeskakuje, když Pb = 0 (regulace ON/OFF). Rozsah: od 00.1 do 20.0 mm.s. Nad touto hodnotou displej zhasne a integrační regulace je vyloučena.
H 1	Hystereze alarmu 1 Tento parametr je k dispozici, pouze když je nakonfigurován Alarm 1.	td	Poznámka: Pracuje-li zařízení s algoritmem SMART, je minimální hodnota integračního času omezena parametrem P30. Derivační čas Tento parametr se přeskakuje, když Pb = 0 (regulace ON/OFF). Rozsah: od 0.01 do 9.59 m.ss. Nastavením hodnoty 0 je derivační regulace vyloučena.
			Poznámka: Pracuje-li zařízení s algoritmem SMART, je hodnota td rovna čtvrtině hodnoty ti.

IP	Integrační předběžná zátěž Tento parametr se přeskakuje, když Pb = 0 (regulace ON/OFF). Rozsah: od 0 do 100 %, jestliže P4 = H od -100 do 100%, jestliže P4 = HC	rP	Způsob změny aplikované na růst setpointu Rozsah: od 1 do 100 číslic za minutu. Nad touto hodnotou se na displeji objeví nápis "InF", což znamená, že změna proběhne po krocích.
C	Doba cyklu výstupu 1 Dostupný pouze, pokud Pb není roven 0 Rozsah: od 1 do 200 s.	OLH	Horní mez výstupu Parametr je přeskakován, jestliže Pb=0 Rozsah: - Od 0 do 100 %, jestliže P4=H. - Od -100 % do 100 %, jestliže P4=HC.
C2	Doba cyklu výstupu 2 Tento parametr je k dispozici, jen když je parametr P4 roven HC a Pb není roven 0. Rozsah: od 1 do 200 s.	tOL	Doba omezení výstupního výkonu (soft start) Parametr je přeskakován, jestliže Pb=0 Rozsah: od 1 do 100 min. Nad touto hodnotou se na displeji objeví nápis "InF", což znamená, že omezení je aktivní vždy. Poznámka: Parametr tOL může být změněn, ale nová hodnota bude akceptována až po dalším spuštění přístroje.
rC	Relativní přírůstek chlazení Parametr se přeskakuje, jestliže Pb=0 nebo P4=H Poznámka: Pracuje-li zařízení s algoritmem SMART a parametr P28 je nastaven na On, je hodnota rC omezena podle zvoleného typu chladicího média: - od 0.85 do 1.00, když P8 = AlR - od 0.80 do 0.90, když P8 = OIL - od 0.30 do 0.60, když P8 = H2O	Hbd	Prahová hodnota pro alarm poruchy topení (HBD) Tento parametr je k dispozici, jen když je parametr P16 není roven OFF Dle rozsahu proudového trafo (parametr P17)
OLP	Pásмо necitlivosti / překryv mezi H/C výstupy Tento parametr se přeskakuje, jestliže Pb=0 nebo P4=H Rozsah: -20 do 50 % pásmu proporcionality. Záporná hodnota OLAP znamená pásmo necitlivosti, zatímco kladná hodnota znamená překryv.		
rL	Dolní mez setpointu Rozsah: od počáteční hodnoty stupnice (P2) do rH. Poznámka: Když se změní P2, přizpůsobí se příslušným způsobem také hodnota rL..		
rH	Horní mez setpointu Rozsah: od rL do koncové hodnoty stupnice (P3). Poznámka: Když se změní P3, přizpůsobí se příslušným způsobem také hodnota rH.		

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

INDIKACE PŘEKMITU ROZSAHU, PODKMITU ROZSAHU A ROZPOJENÍ VODIČŮ SENZORU

Přístroj zobrazuje na displeji stav stav překročení rozsahu (OVERRANGE), jak je znázorněno na následujícím obrázku:



Stav podkročení rozsahu (UNDER RANGE) se zobrazí na displeji tak, jak je znázorněno na následujícím obrázku:



Přerušení čidla může být detekováno jako:

- pro vstup termočlánek – překročení nebo podkročení (nastaveno jumperem, obr. 12)
- pro vstup RTD (Pt100) překročení

Na vstupu RTD je k dispozici speciální test pro signalizaci překmitu rozsahu, když je vstupní odpor menší než 15 ohmů (detekce zkratu senzoru).

Poznámka:

- Přístroj je nastaven jen na jeden výstup a tento výstup se při detekci překmitu rozsahu (OVERRANGE) vypne (reverzní činnost) nebo zapne (přímá činnost).
- Přístroj je nastaven na ohřev / chlazení a při detekci překmitu rozsahu (OVERRANGE) se výstup "OUT1" vypne (OFF), zatímco výstup "OUT2" zapne (ON).
- Přístroj je nastaven jen na jeden výstup a tento výstup se při detekci podkmitu rozsahu (UNDER RANGE) zapne (reverzní činnost) nebo vypne (přímá činnost).

- Přístroj je nastaven na ohřev / chlazení a při detekci podkmitu rozsahu (UNDER RANGE) se výstup "OUT1" zapne (ON), zatímco výstup "OUT2" vypne (OFF).

CHYBOVÁ HLÁŠENÍ

Přístroj provádí autodiagnostický algoritmus. Při zjištění chyby zobrazí přístroj na dolním displeji nápis "Er" a na horním displeji kód detekované chyby.

SEZNAM CHYB

100	Chyba zápisu do EEPROM
150	Chyba Hardware (deská CPU)
200	Pokus o zápis do chráněné paměti
201 - 2xx	Chyba konfiguračního parametru. Dvě poslední číslice udávají číslo špatného parametru (např. 209 Err znamená chybu parametru P9).
301	Chyba kalibrace vstupu RTD
305	Chyba kalibrace vstupu TC
307	Chyba kalibrace vstupu RJ
310	Chyba kalibrace vstupu z proudového transformátoru
400	Chyba regulačních parametrů
500	Chyba automatické nuly
502	Chyba RJ
510	Chyba během kalibrační procedury

POZNÁMKY

- 1) Při detekci chyby konfiguračního parametru stačí zopakovat konfigurační proceduru příslušného parametru.
- 2) Je-li detekována chyba 400, stiskněte současně tlačítka , a • . Tím natáhněte standardní parametry. Potom znovu nastavte regulační parametry.
- 3) Při všech ostatních chybách kontaktujte svého dodavatele.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Pouzdro: Polykarbonát, černá barva; stupeň samočinného zhášení V-0 podle UL 94.

Přední ochrana: Projektována a testována pro IP65 (*) a NEMA 4X (*) pro pracoviště v interiéru (když je nainstalováno těsnění panelu).

(*) Testy byly provedeny v souladu s CEI 70-1 a NEMA 250-1991 STD.

Instalace: Montáž v panelu.

Zadní svorkovnice: 21 šroubových svorek (šroub M3, pro kabely o průřezu od 0,25 do 2,5 mm² nebo od AWG 22 do AWG 14) se schématem přípojek a bezpečnostním krytem.

Rozměry: DIN 43700 48 x 96 mm, hloubka 89 mm.

Hmotnost: 600 g.

Elektrické napájení:

- 100 V až 240 V stř., 50/60 Hz (-15 % až +10 % jmenovité hodnoty);
- 24 V stř./ss. (± 10 % jmenovité hodnoty).

Spotřeba energie: Max. 6 VA.

Izolační odpor: > 100 MΩ podle IEC 1010-1.

Dielektrická pevnost: 1500 V (ef.) podle IEC 1010-1.

Doba vzorkování: 500 ms.

Rozlišení: 30000 impulsů.

Přesnost: ± 0,2 % z rozsahu ± 1 °C.

Potlačení soufázového signálu: 120 dB @ 50/60 Hz.

Potlačení normálního signálu: 60 dB @ 50/60 Hz.

Elektromagnetická slučitelnost

a bezpečnostní požadavky: Tento přístroj je označen CE. Proto vyhovuje směrnici 89/336/EEC (referenční harmonizovaná norma EN 50081-2 a EN 50082-2) a směrnicím 73/23/EEC a 93/68/EEC (referenční harmonizovaná norma EN 61010-1).

Kategorie instalace: II

Kolísání teploty (s vyloučením CJ):

< 400 ppm/°C rozpětí pro rozsahy RTD – 19.9/99.9°C a TC typ T;

< 200 ppm/°C rozpětí pro ostatní rozsahy

Provozní teplota: od 0 do 50 °C (32 až 122 °F).

Skladovací teplota: -20 až +70 °C (-4 až 158 °F).

VLHKOST: od 20 % do 85 % rel. vlhkosti bez kondenzace.

Ochrany:

- 1) Obvod WATCH DOG pro automatický restart.
- 2) PŘEPÍNAČ pro ochranu proti neoprávněným změnám konfiguračních a kalibračních parametrů.

VSTUPY

A) TERMOCLÁNEK (TC)

Typ: L, J, K, N, T. nastavitelné pomocí tlačítek.

Vnější odpor: Max. 100 Ω, maximální chyba do ±0,1 % rozpětí.

Vypálení: Je indikováno jako překmit rozsahu nebo podkmitu rozsahu dle nastavení jumperu.

Studený spoj (CJC): Automatická kompenzace od 0 do 50 °C.

Přesnost studených spojů: 0,1 °C/°C

Vstupní impedance: > 1 MΩ.

Kalibrace: Podle IEC 584-1 a DIN 43710 – 1977 (TC L).

TABULKA STANDARDNÍCH ROZSAHŮ

TC	rozsahy	
L	0/+800 °C	0/+999 °F
J	0/+800 °C	0/+999 °F
K	0/+999 °C	0/+999 °F
T	0/+400 °C	0/+752 °F
N	0/+999 °C	0/+999 °F

B) RTD (Resistance Temperature Detector; odporový teploměr)

Vstup: Pro RTD Pt 100 Ω , 3-vodičové zapojení

Proud: 135 μA .

Odporník přívodu: Automatická kompenzace max. do 20 Ω /vodič

- s chybou méně než $\pm 0.1\%$ z rozsahu pro rozsah $-19.9/99.9^\circ\text{C}$

- bez měřitelné chyby pro ostatní rozsahy.

Vypálení: Při koncové hodnotě stupnice.

POZNÁMKA: Je k dispozici speciální test pro signalizaci překmitu rozsahu, když je vstupní odpor menší než 15Ω .

Kalibrace: Podle DIN 43760.

TABULKA STANDARDNÍCH ROZSAHŮ

RTD	rozsahy	
Pt 100	-199/+500 $^\circ\text{C}$	-199/+999 $^\circ\text{F}$
Pt 100	-19.9/+99.9 $^\circ\text{C}$	---

C) PROUDOVÝ TRANSFORMAČNÍ

VSTUP PRO DETEKCI PORUCH

VÝSTUPU 1

Vstupní rozsah: 50 mA stř.

Stupnice: Možnost volby 10, 25, 50 nebo 100 A.

Rozlišení:

- 0.1 A pro 10A;
- 1 A pro ostatní rozsahy.

Aktivní interval:

Pro releový výstup NO nebo NC (nastavitelný)

Pro logický výstup (SSR) – logická úroveň 0 nebo 1 (nastavitelná)

Minimální interval pro provedení měření: 50 ms.

REGULAČNÍ ČINNOSTI

Regulační činnost: PID + SMART.

Pásma proporcionality (Pb):

Rozsah: - od 1.0% (otvírat) nebo 1,5% (zavírat/chlazení) do 99.9 % vstupního rozpětí.

Když je Pb = 0, mění se regulační činnost na ON/OFF.

Hystereze (pro regulaci ON/OFF): Od 0.1 % do 10.0 % vstupního rozpětí.

Integrační čas (Ti): Od 10 s do 20 min nebo vyloučeno.

Derivační čas (Td): Od 0 s do 9 min 59 sec.

Integrační předběžná zátěž:

- od 0.0 do 100.0 % pro jeden regulační výstup;
- od -100.0 % (chlazení) do +100.0 % (ohřev) pro dva regulační výstupy.

Čas cyklu hlavního výstupu: 1 až 200 ms

Čas cyklu toopení: 1 až 200 ms

Relativní přírůstek toopení: od 0.20 do 1.00

Poznámka: parametry Pb, ti, td a rC mohou být omezeny pro funkci SMART

Překrytí / mrtvé pásmo: od -20 do 50%.

VÝSTUPY

Typ: časově proporcionalní

Doba aktualizace regulačního výstupu:

500 ms

Rozlišení výstupu: 1% z výstupního rozsahu

Činnost: Přímá / reverzní s možností nastavení.

Omezení výstupu:

0 – 100% pro jeden regulační výstup

-100% - 100% pro dva regulační výstupy

Tato funkce může být aktivní max. po naprogramovanou dobu po spuštění přístroje (aby nedošlo k tepelnému šoku nebo přehřátí zařízení). Jinak může být aktivována také externím kontaktem.

VÝSTUP 1

a) Relé s kontaktem SPDT, zatížitelnost kontaktu: 3 A při 250 V stř. na odporové zátěži.

b) Logický výstup pro SSR

Logická 1: 24 V ±20% @ 1 mA
14 V ±20% @ 20 mA

Logická 0: <0.5V

Funkce: Možnost naprogramování jako přímý nebo reverzní výstup.

Volba výstupu relé/SSR je nastavitelná jumperem a konfiguračním parametrem.

VÝSTUP 2 – chlazení/alarm 1

a) Relé s kontaktem SPST, zatížitelnost kontaktu: 2 A při 250 V stř. na odporové zátěži.

b) Logický výstup pro SSR

Logická 1: 24 V ±20% @ 1 mA
14 V ±20% @ 20 mA

Logická 0: <0.5V

Funkce: Možnost naprogramování jako přímý nebo reverzní výstup.

Volba výstupu relé/SSR je nastavitelná jumperem a konfiguračním parametrem.

ALARMY

Přístroj může obsahovat až dva nezávislé alarty.

Alarm 1 je standardní funkce, alarm 2 je volitelný

Oba alarty mohou být nastaveny následovně:

Procesní alarm

Provozní režim: Možnost nastavení jako alarm při dosažení horní nebo dolní meze.

Práh: Možnost naprogramování v tech. jednotkách v rámci vstupního rozpětí (P3-P2).

Pásmoveý alarm

Provozní režim: Možnost naprogramování jako vnější nebo vnitřní.

Práh: Možnost naprogramování od 0 do 500 jednotek.

Odchylkový alarm

Provozní režim: Možnost naprogramování jako alarm při dosažení horní nebo dolní meze.

Práh: Možnost naprogramování od -500 do +500 jednotek.

Činnosti: Přímá nebo reverzní.

Práh rozlišení: 1 číslice

Hystereze: Možnost naprogramování od 0.1 % do 10.0 % vstupního rozpětí.

Reset alarmu: Automatický nebo ruční reset s možností naprogramování pro každý alarm.

Stand-by alarmu: Každý alarm může být zkonfigurován s funkcí stand-by nebo bez ní.

Tato funkce umožňuje potlačit falešné indikace při spuštění přístroje a po změnách setpointu.

Indikace alarmu:

LED indikace AL1/COOL svítí, pokud je alarm 1 aktivní

LED indikace AL2/HBD funguje dle následující tabulky

stav HBD	Stav AL2	Činnost LED
0	0	OFF
0	1	ON
1	0	Bliká pomalu
1	1	Bliká rychle

Alarmové výstupy:

1) Alarm 1 - Relé s kontaktem SPST, zatížitelnost kontaktu: 3 A při 250 V stř. na odporové zátěži.

2) Alarm 2 - Relé s kontaktem SPST, zatížitelnost kontaktu: 2 A při 250 V stř. na odporové zátěži.

Poznámka: Alarm 2 a alarm HBD jsou spojeny logickým OR (nebo) na výstupním relé Alarm 2

Alarm porucha topení (HBD)

Tato funkce umožňuje průběžně kontrolovat protékající proud (topení), ovládaný hlavním výstupem a generovat alarmové stavы, je-li proud nižší než nastavená hodnota.

Rozlišení: jedna číslice

Hystereze alarmu: 1% zvoleného rozsahu

Indikace alarmu: LED indikace AL2 HB bliká při aktivním alarmu

Speciální funkce:

Vypnutí výstupního výkonu

Tato funkce umožňuje manuálně vypnout výstup z regulátoru a zakázat regulační funkci a alarmové funkce.

Přístroj při použití této funkce funguje jen jako indikátor.

Je-li regulační funkce znova spuštěna, regulátor provede následující:

Integrační složku regulace nastaví na 0

Obnoví činnost funkce soft-start a

maskování alarmů

LAMP TEST

Tato funkce ověří správnou činnost LED displejů a indikátorů

ÚDRŽBA

- 1) ODPOJTE ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ Z NAPÁJECÍCH SVOREK A Z RELÉOVÝCH VÝSTUPNÍCH SVOREK.
- 2) Vyjměte přístroj z pouzdra.
- 3) S použitím vysavače nebo trysky se stlačeným vzduchem (max. 3 kg/cm²) odstraňte všechn prach a nečistoty usazené ve větracích drážkách a na vnitřních obvodech. Dávejte pozor, abyste nepoškodili elektronické komponenty.
- 4) K čištění vnějších plastových nebo gumových součástek používejte jedině hadr namočený:
 - v líhu (čistém nebo denaturowaném) [C₂H₅OH]; nebo
 - v isopropyl alkoholu (čistém nebo denaturowaném) [(CH₃)₂CHOH]; nebo
 - ve vodě [H₂O].
- 5) Přesvědčte se, že není uvolněná žádná svorka.
- 6) Než vrátíte přístroj do pouzdra, přesvědčte se, že je úplně suchý.
- 7) Vložte přístroj do pouzdra a zapněte ho.

Základní parametry

Základní operační parametry

Regulační parametry mohou být nahrazeny základními parametry, nastavenými výrobcem. Pro nastavení základních operačních parametrů

- a) Vnitřní propojka musí být uzavřena .
- b) Musí být zakázána funkce SMART.
- c) Displej musí být v základním operačním módu (nebo zobrazovat proud).
- d) Přídržte tlačítko , a stiskněte • , přístroj zobrazí:

OFF

DFL

- e) Během 10 sekund stiskněte tlačítko , nebo • .

Displej zobrazí:

On

DFL

- g) Stiskněte tlačítko FUNC; displej zobrazí:

L.dt.

To znamená zahájení procedury nastavení základních parametrů. Po cca 3 vteřinách skončí procedura nastavování parametrů, displej přeje do normálního módu.

Seznam parametrů, nastavených výše popsanou procedurou.

SP = dolní mez z rozsahu

n.rS = OFF

nnn = OFF

A1, A2 = minimální hodnota rozsahu pro procesní alarm

0 pro odchylikový nebo pásmový alarm

H1, H2 = 0.1 %

Pb = 4.0 %

hS = 0.5 %

tí = 04.0 (4 minuty)

td = 1.00 (1 minuty)

IP = 30 % pro 1 regulační výstup

0 % pro 2 regulační výstupy

C = 20 sekund pro reléový výstup

2 pro výstup SSR

C2 = 10 sekund for P6 = Alr

4 sekund pro P6 = OIL

2 sekund pro P6 = H2O

rC = 1.00 pro P6 = Alr

0.80 pro P6 = OIL

0.40 pro P6 = H2O

OLP = 0

rL = dolní mez rozsahu

rH = horní mez rozsahu

rP = nekonečno (krokový přenos)

OLH = 100 %

tOL = nekonečno

Hbd = 50 % z plného rozsahu

Základní konfigurační parametry

Konfigurační parametry mohou být nahrazeny základními parametry, nastavenými výrobcem. Pro nastavení základních konfiguračních parametrů a) Vnitřní propojka musí být otevřena (V2).
b) Horní displej zobrazí:

CnF

c) stiskněte tlačítko , , spodní displej zobrazí verzi přístroje

CnF

A.01

d) Stiskněte a přidržte tlačítko , , současně stiskněte tlačítko • . Přístroj zobrazí:

OFF

DFL

e) Stiskněte tlačítko • pro volbu tabulky 1 (evropská) nebo tabulky 2 (americká), displej zobrazí:

tb.1

dFL

f) Stiskněte tlačítko FUNC; displej zobrazí:

L.dt.

To znamená zahájení procedury nastavení základních parametrů. Po cca 3 vteřinách skončí procedura nastavování parametrů, displej zobrazí stav bodu b).

Seznam parametrů, nastavených výše popsanou procedurou.

PARAMETER; TABLE 1; TABLE 2

P1; 1; 9

P2; 0 °C; 0 °F

P3; 400 °C; 999 °F

P4; H; H

P5; rEL; rEL

P6; Air; Air

P7; 1; 1

P8; HA; HA

P9; OFF; OFF

P10; 0; 0

P11; HA; HA

P12; OFF; OFF

P13; 0; 0

P14; 0; 0

P15; 0; 0

P16; OFF; OFF

P17; 10 A; 10 A

P18; 0; 0

P19; rEv; rEv

P21; dir; dir

P22; dir; dir

P23; OFF; OFF

P24; 10; 10

P25; ON; ON

P26; 2; 2

P27; 30.0; 30.0

P28; 1.0; 1.0

P29; 1.5; 1.5

P30; 00.3; 00.3

P31; 10; 10

Regulátory TMS – objednací kód:

Model - TMS = "Temperature micro controller"
Vstup - 4 = volitelně TC nebo RTD
Způsob řízení - 3 = PID + SMART
Výstup 1 - toopení - 1 = volitelně relé nebo SSR
Výstup 2 - chlazení nebo alarm 1 - 1 = volitelně relé nebo SSR
Rozšíření 0 = bez rozšíření 1 = Alarm 2 2 = Alarm 2/alarm chyba toopení
Napájení 3 = 100 až 240 V AC 50/60 Hz 5 = 24 V AC/DC
TMS 4 3 1 1 0 3