



ZPRÁVA O PRAVIDELNÉ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

vykonané dne: 8. 8. 2024 podle normy: ČSN 33 2000-6, ed. 2

revizní technik: Ing. Tomáš Rochla provozovatel: Společenství vlastníků jednotek
v domě č.p. 722-724
ev. č. osvědčení: 12851/7/20/R-EZ-E2A L. Janáčka, Studénka

ev. č. oprávnění: 5514/24/EZ-M,O,R,Z-E2A objekt: Společné prostory domu
č.p. 722-724

Zdroje elektrického proudu:

a) vlastní: generátorů (dynam) o celkovém výkonu: kVA
b) cizí: ČEZ transformátorů o celkovém výkonu: kVA
c) jiná zařízení: kVA

Soustava: 3 PE+N, AC 50 Hz, 400 / 230 V, TN-C-S
ochrana před nebezpeč. dotyk. nap.: Automatickým odpojením od zdroje, ochr. i dopl. ochr.
..... pospojováním, kryty, izolací a přepážkami, nulováním
..... dle ČSN 34 1010, ČSN 33 2000-4-41

Měřicí zařízení:

Metrel MI 3100 SE, v.č. 15110943 - kalibrace č. 15110943/11/2015
Illko Revex Plus, v.č. 015158 - kalibrace č. Z1464B/10/2015

Celkový posudek:	Revidované el. zařízení z hlediska bezpečnosti <u>je schopné</u> bezpečného provozu, vyjma závad uvedených v bodě 11.
-----------------------------	--

Tato zpráva o revizi má stran: 10
Počet vyhotovených zpráv: 3


Rozdělovník: 2x provozovatel
1x revizní technik

Revize vypracována dne: 7. 11. 2024



.....
podpis provozovatele

.....
podpis revizního technikp



Čís.	Místnost (proudový obvod), prostředí, druh vedení, popis zařízení, popis závady, návrh na způsob odstranění, lhůta apod.	Izolační odpor R_{iz} = MΩ	Ochrana před dotykem Z = Ω	Vyp. c proud I_v = A
------	--	---	---	---

1. Všeobecně

Předmětem revize je elektrická instalace a zařízení instalované a předvedené během prováděné revize v objektu BD č.p. 722-724 společné prostory domu.

Revidované zařízení bylo projektováno a konstruováno v souladu s ČSN 34 1010, 33 2000-4-41 a norem souvisejících. Doplňovaná zařízení a nově připojovaná zařízení musí odpovídat normám současně platným, zejména ČSN 33 2000-4-41, ed. 3.

2. Prostředí

Prostředí bylo dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3 stanoveno jako normální - vnitřní prostory; zvl. nebezpečné vnější.

3. Dokumentace

TZ a PD (kol. 1970); zpráva o pravidelné revizi el. zařízení.

4. Povinnosti provozovatele

Vyplývají ze zákonných či normativních ustanovení, zejména ze Zákoníku práce, Vyhl. č. 23/2008 Sb., Zákona č. 309/2006 Sb., ČSN 33 1500 atd.

5. Revize

Revize sestávala z vizuální kontroly el. zařízení, měření el. veličin a funkčních zkoušek el. zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6, ed. 2. Předmětem revize je pouze el. zařízení v této zprávě uvedené.

6. Prohlídka

Byla provedena vizuální prohlídka rozvaděčů, rozvodů, zásuvek, svítidel a připojených el. zařízení, jejich upevnění a celistvost a byla ověřena jejich funkčnost.

7. Měření

Bylo provedeno měření izolačních odporů mezi fázovými a ochranným vodičem, impedance a přech. odpory ochranného vodiče v rozvaděčích a u pospojování.

8. Prohlídka, popis a měření el. zařízení:

ROZVADĚČE

HDS 400 V / 63 A / IP43/00 (vně, č.p. 722)

3x pojistka PH0 63 A AYKY 4x 16 mm2	3x 100	3x 0,17	1382
<i>R_p do 0,01 Ohm</i>			

HDS 400 V / 63 A / IP43/00 (vně, č.p. 723)

3x pojistka PH0 <u>50/63/50 A</u> AYKY 4x 16 mm2	3x 100	3x 0,19	1237
<i>R_p do 0,01 Ohm</i>			